ISTRUZIONI CORRETTE


A M3X28(28PCS)



B M3.5X38(24PCS)



C M4X24(4PCS)


D M3X24(12PCS)


2PCS



4PCS



1



2


3


4X2



5


6


7X2



8


9X2



10



11X2



12X2



13X2


14X10



15


16


17



18X4

A M3X28(6 PCS)
D M3X24(12PCS)




STEP1

B M3.5X38(16PCS)




STEP2

A M3X28(6PCS)




STEP3

A M3X28(12PCS)




STEP4

B M3.5X38(8PCS)



STEP5

A M3X28(4PCS)
C M4X24(4PCS)



STEP6